

ESD-3045-INT-3/08

Installation Instruction

EN	Inline Joint for 4-core and 5-core plastic cables 1 kV with or without tape armour, for mechanical connectors	2
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Montážní návod

CZ	Přímá spojka pro čtyřžilový a pětižilové kabel s plastovou izolací do 1 kV s a nebo bez pancíře se šroubovacími spojovači	5
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Uputstvo za montažu

HR	Spojnica za 4-žilne i 5-žilne plastične kabele bez armature ili s armaturom od čeličnih traka i s uključenim vijčaním čahurama, do 1 kV	8
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Szerelési utasítás

HU	Összekötők 4-erű és 5-erű műanyagszigetelésű, páncélozott, szalagárnyékolású vagy árnyékolás nélküli kábelekhez csavaros hüvellyel	11
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Montavimo instrukcija

LT	Jungiamoji move 1 kV keturgysliams ir penkiagysliams plastiku izoliuotiems kabeliams su/be juostinio šarvo. Skirta naudoti su varžtiniiais sujungikliais.	14
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Instrukcja montażu

PL	Mufy przelotowe do 4-żyłowych i 5-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 1 kV. Kable nieopancerzone i opancerzone taśmami stalowymi. Połączenie żył za pomocą złączek śrubowych. POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	17

Uputstvo za montažu

RS	Ravna spojnica za 4-žilne i 5-žilne kablove sa izolacijom od plastične mase 1 kV sa ili bez armature od traka, za čaure sa zavrtnjima	20
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Инструкция по монтажу

RU	Соединительная муфта для 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ с механическими соединителями; Тип: POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	23

Montážny návod

SK	Priama spojka pre 4-žilové a 5-žilové plastové káble 1 kV s, alebo bez páskového panciera, pre mechanické spojovače	26
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Paigaldusjuhend

EE	Jätkumuhv 4-soonelistele ja 5-soonelistele plastkaablitele kuni 1 kV, soomustatud või soomustamata kaablitele, koos mehaaniliste jätkuklemmidega	29
	POLJ 01/4X... / POLJ 01/5X...	

Before Starting

Check to ensure that the kit you are going to use fits the cable.

Refer to the kit label and the title of the installation instruction.

Components or working steps may have been improved since you last installed this product.

Carefully read and follow the steps in the installation instruction.

General Instructions

Use a propane (preferred) or butane gas torch.

Ensure the torch is always used in a well-ventilated environment.

Adjust the torch to obtain a soft blue flame with a yellow tip.

Pencil-like blue flames should be avoided.

Keep the torch aimed in the shrink direction to preheat the material.

Keep the flame moving continuously to avoid scorching the material.

Clean and degrease all parts that will come into contact with adhesive.

If a solvent is used follow the manufacturer's handling instructions.

Tubing should be cut smoothly with a sharp knife leaving no jagged edges.

Start shrinking the tubing at the position recommended in the instruction.

Ensure that the tubing is shrunk smoothly all around before continuing along the cable.

Tubing should be smooth and wrinkle free with inner components clearly defined.

The Information contained in these installation instructions is for use only by installers trained to make electrical power installations and is intended to describe the correct method of installation for this product. However, Tyco Electronics has no control over the field conditions which influence product installation. It is the user's responsibility to determine the suitability of the installation method in the user's field conditions.

Tyco Electronics' only obligations are those in Tyco Electronics' standard Conditions of Sale for this product and in no case will Tyco Electronics be liable for any other incidental, indirect or consequential damages arising from the use or misuse of the products.

Raychem, TE Logo and Tyco Electronics are trademarks.

Attention! Pictures below illustrate only 4-core joint installation. 5-core joints should be installed similarly.

Cable Preparation

Overlap the cables to be jointed by about 150 mm.

Mark the reference-line (the middle of the overlap).

Remove the oversheath (see drawing A) to the dimensions given in **Table 1**.

Shape and position the cores as shown in drawing A and cut them at the reference line.

Remove the insulation on all cores to dimension **I = half length of connector**.

See **Table 1** for maximum dimensions of connectors before installation.




Table 1

Cross Section

Oversheath Removal

(mm ²)	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Completion of Joint

Slide the outer sleeve over one cleaned cable end.

Slide the insulating sleeves over the long core ends.

a) Mechanical connector with shearhead bolts:

joint the conductors by tightening the screws until the heads shear off.

b) Mechanical connector with other kinds of bolts:



joint the conductors by tightening the screws (2.5 Nm for small screws, 3 Nm for big screws).

Centre the insulating sleeves over the connectors.

Shrink them into place starting in the centre and working towards the ends.

Post heat the area between the connectors.

For cables without tape armour continue with installation step 4.




A. Cables with concentric neutral

Allow the insulating sleeves to cool. Relay the cores as far as possible.


Loosely twist the shielding wires together to make an earth conductor. Joint the earth conductor by crimping, soldering or any other equivalent method.

Wrap one layer of copper braid with a 50% overlap round the whole joint area.

A3**B. Cables with tape armour or tape screen**

Allow the insulating sleeves to cool. Relay the cores as far as possible.

Remove 30 mm from the oversheath on both sides of the joint.

B3

Wrap one layer of copper mesh with a 50% overlap round the whole joint area.

For cross sections up to 35 mm²

Fix the copper mesh to the tape armour with the roll springs.



For cross sections larger than 35 mm²

Lay the earth lead across the joint and fix the ends with the copper mesh to the tape armour with the roll springs.

B3a

Clean and degrease the ends of the oversheath for a length of about 150 mm.

Position the outer sleeve centrally over the joint and shrink it into place starting in the centre and working towards the ends.

4**5****Joint complete.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

Please dispose of all waste according to environmental regulations.



Před montáží

Před montáží prověrte, zda kabelová souprava odpovídá Vašemu kabelu.

Porovnejte, zda souhlasí označení soupravy s označením montážního návodu.

Upozorňujeme, že je možná změna postupu práce mezi současným montážním návodem a Vaší poslední montáží.

Proto si krok po kroku zkонтrolujte tento montážní návod.

Všeobecné pokyny

Používejte propanový (výhodnější) nebo propan-butanový plynový hořák.

Zajistěte, aby hořák byl vždy používán v prostorech s dostatečným větráním.

Nastavte hořák tak, aby plamen byl měkce modrý se žlutou špičkou.

Modrý ostrý plamen je nepřípustný.

Plamen orientujte do směru smršťování, aby se smršťovaný materál přede hříval.

Hořákem pohybujte rovnoměrně tak, aby jste zabránili místnímu přehřátí materiálu.

Všechna místa, která přijdou do styku s lepidlem důkladně očistěte a odmastěte.

Při použití čistících a odmašťovacích prostředků dbejte pokynů výrobce.

Při zařezávání trubic používejte ostrý nůž, na trubici nesmí vzniknout žádné ostré zářezy.

Smršťovat začínejte v místě doporučeném montážním návodom.

Dříve než pokračujete ve smršťování podél kabelu, přesvědčte se, je-li trubice po celém obvodu hladce smrštěna.

Trubice musí být po smrštění celá hladká, bez záhybů a pevně přilehlá k vnitřním komponentům.

Údaje obsažené v tomto montážním návodu jsou určeny pro použití montéry kabelových souborů s oprávněním montovat kabelové armatury příslušného napětí a zároveň oprávněných pracovat na elektrických zařízeních a popisují správný postup montáže tohoto výrobku. Vzhledem k tomu, že firma Tyco Electronics nemůže znát všechny podmínky, které mohou ovlivnit montáž výrobku, proto musí uživatel vzít toto v úvahu a použít své vlastní zkušenosti a odborné znalosti při montáži tohoto souboru. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány standardními podmínkami prodeje firmy Tyco Electronics. Firma Tyco Electronics není odpovědná za žádné náhodné, nepřímé a následné škody způsobené nesprávným použitím nebo užitím výrobku.

Raychem, TE logo and Tyco Electronics jsou ochrannými značkami.

POZOR! Obrázky v návodu znázorňují montáž čtyřžilových spojek. Pro pětižilové spojky platí obdobný postup.

Příprava kabelu

Konce spojovaných kabelů nechte přesahovat asi 150 mm.


Označte si střed spojky (střed přesahu)

Odstraňte plášť kabelu a výplň (viz. obrázek A) v délkách podle **tabulky 1**.

Vytvarujte a rozmístěte žíly kabelu podle obrázku a zařízněte na středu spojky.

Odstraňte izolaci na jádřech v délce $I = \text{hloubka dutiny spojovače}$.

Očistěte a odmastěte izolaci žil kabelu



Tabulka 1

Průřez jádra (mm ²)	Odstranění pláště	
	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Montáž spojky

Očistěte plášť jednoho kabelu podle délky plášťové trubice. Nasuňte plášťovou trubici na očištěný konec kabelu.

Nasuňte izolační trubice na delší konce žil.

a) Jádra spojte utahováním šroubů na spojovači, dokud nedojde k utržení jejich hlav.

b) Šroubovací spojovače bez trhacích hlav (na imbus): Jádra spojte utahováním šroubů na spojovači (2.5 Nm pro 3 Nm pro velké šrouby).



Očistěte a odmastěte izolaci a šroubovací spojovače.

Izolační trubice umístěte centricky nad spojovače.

Trubice smrštěte od středu směrem k jednotlivým koncům.

Nakonec prohřejte prostor mezi spojovači.

Při montáži kabelů bez páskového stínění pokračujte v montáži krokem 4.




A. Kabely s koncentrickým vodičem

Izolační trubice nechte vychladnout. Stáhněte žíly kabelu co nejvíce k sobě. Dráty stínění stočte dohromady a vytvořte zemnící vodič. Zemnící vodič spojte lisovacím, šroubovacím spojovačem nebo jinou ekvivalentní metodou.

Celou spojku oviňte jednou vrstvou měděné síťky s 50% překrytím.

A3




B. Kabely s páskovým pancířem nebo páskovým stíněním

Izolační trubice nechte vychladnout. Stáhněte žíly kabelu co nejvíce k sobě.

Odstraňte 30 mm pláště kabelu na obou stranách spojky.

B3



Celou spojku oviňte jednou vrstvou měděné síťky s 50% překrytím.


Pro průřez jader do 35 mm^2

Oviňte měděnou síťku v místě nad páskovým pancířem kruhovým perem.

Pro průřez jader nad 35 mm^2


Přiložte zemnící vodič na spojku a jeho konce a měděnou síťku oviňte v místě nad páskovým pancířem kruhovým perem podle detailu na obrázku.

B3a



Očistěte a odmastěte konce plášťů kabelů v délce 150 mm. Umístěte plášťovou trubici centricky na spojku a smrštěte ji. Smršťovat začněte v jejím středu a pokračujte směrem k jednotlivým koncům.


4



Tím je montáž spojky dokončena.

Nechte spojku vychladnout před jakýmkoliv mechanickým namáháním.

5



Likvidujte, prosím, veškeré odpadové materiály v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí.



Prije početka

Provjerom utvrdite da li komplet koji želite upotrijebiti odgovara kabelu.

Upućujemo na čitanje naljepnice na kompletu i naslova na montažnom uputstvu.

Moguće je da su pojedine komponente ili postupci poboljšani od vaše prethodne montaže ovog proizvoda.

Pažljivo čitajte i slijedite korake iz ovog montažnog uputstva.

Opće upute

Upotrebljavajte plamenik sa propan (preporuča se) ili butan plinom.

Osigurajte da se plamenik uvijek koristi u dobro ventiliranoj okolini.

Podesite plamenik tako da dobijete mekano plavi plamen sa žutim vrhom.

Oštari plavi plamen, sličan olovci treba izbjegavati.

Držite plamenik usmjeren u pravcu skupljanja da biste predgrijali materijal.

Pomičite plamen kontinuirano da se izbjegne pregrijavanje materijala.

Očistite i odmastite sve dijelove koji će doći u dodir s ljepilom.

Ako upotrebljavate sredstvo za odmašćivanje (otapalo), slijedite uputstvo proizvođača.

Ako režete cijev, rez mora biti ravan i izведен sa oštrim nožem, bez uzdužnog zarezivanja.

Počnite skupljati cijevi na mjestu koje je preporučeno u uputama.

Provjerite da li se cijev posvuda skuplja glatko oko žile kabela, prije nastavljanja skupljanja uzduž kabela.

Skupljene cijevi moraju biti glatke i bez nabora, s jasno ocrtanim krajevima unutarnjih komponenti.

Informacije sadržane u ovom uputstvu namijenjene su isključivo prethodno obučenim monterima na montaži elektroenergetskih instalacija, a u namjeri da opišu ispravan postupak ugradnje ovog proizvoda. Tyco Electronics nema nikakvu kontrolu nad lokalnim uvjetima, koji bi mogli utjecati na kvalitetu ugradnje proizvoda.

Odgovornost je na krajnjem korisniku da sam odredi pogodnost instalacije u navedenim lokalnim uvjetima.

Obaveze firme Tyco Electronics se ograničavaju isključivo na *Opće uvjete prodaje* za ovaj proizvod te firma Tyco Electronics niti u kojem slučaju nije odgovorna za bilo kakve štete, bile one slučajne, posredne ili neposredne, a koje bi nastale prilikom upotrebe ili zloupotrebe proizvoda.

Raychem, TE Logo i Tyco Electronics su zaštićeni znaci.

Pažnja! Slike prikazuju postupak montaže spojnice na 4-žilnom kabelu. Montaža spojnice na 5-žilnom kabelu mora biti provedena istim postupkom.

Priprema kabela

Preklopite krajeve kabela koje spajate približno 150 mm.


Označite referentnu liniju (sredina preklopa).

Skinite vanjski plašt na oba kabela, prema donjem crtežu i dimenzijama u **Tablici 1**.

Oblikujte i postavite žile kabela kako je prikazano na crtežu te ih odrežite na referentnoj liniji.

Skinite izolaciju sa vrhova vodiča na dimenziju **I = polovica dužine čahure**. Za max.

dimenzijske čahure koje se mogu koristiti pogledajte podatke u **Tablici 1**.



Tablica 1

Presjek vodiča (mm ²)	Otvaranje vanjskog plašta	
	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Kompletiranje spojnice

Navucite preko jedne strane kabela (očišćene) vanjsku zaštitnu cijev spojnice.

Navucite 4 unutarnje izolacijske cijevi na dužu stranu žila.

a) Vijčane čahure sa samokidajućim glavama vijaka:

spojite vodiče pritezanjem vijaka do kraja lomeći im glave.



b) Vijčane čahure sa drugom vrstom vijaka: spojite vodiče pritezanjem vijaka (2,5 Nm za manje vijke a 3 Nm za veće vijke).

Očistite i odmastite izolaciju žila.

Unutarnje izolacijske cijevi postavite simetrično preko čahura i započnite ih grijati od sredine pa prema krajevima.

Vodite računa da zagrijete i međuprostor između čahura.

Za kabel bez armature nastavite s korakom 4.




A. Kabel s vanjskim koncentričnim nul-vodičem.

Ostavite da se izolacijske cijevi ohlade. Približite žile kabela što je moguće više.


Skupite žice nul-vodiča zajedno i lagano ih uvijte u formu vodiča te ih međusobno spojite prešanjem, lemljenjem ili nekom drugom jednakovrijednom metodom.

Omotajte bakrenom mrežicom (uz 50% preklopa) cijelo područje spojnica.

A3**B. Kabel s armaturom ili ekranom od metalnih traka**

Ostavite da se izolacijske cijevi ohlade. Približite žile kabela što je moguće više.

Skinite dodatnih 30 mm vanjskog plašta kabela na obje strane spojnica.

B3


Omotajte jedan sloj bakrene mrežice (uz 50% preklopa) oko cijelog područja spojnica.

Za presjek vodiča do 35 mm²

Učvrstite bakrenu mrežicu na metalne trake pomoću kontaktnih prstena.

Za presjek vodiča veći od 35 mm²


Položite bakrenu pletenicu duž spojnica i učvrstite joj krajeve (zajedno s bakrenom mrežicom) kontaktnim prstenima na metalne trake kabela.

B3a


Očistite i odmastite krajeve vanjskog plašta kabela u dužini od cca 150 mm.

Postavite vanjsku zaštitnu cijev simetrično preko spojnog područja i započnite je grijati najprije u pojasu iznad spojnih čahura.

Tek kada je cijev učvršćena oko područja čahura nastavite grijanje prema jednom a nakon toga i drugom kraju spojnica.

4**Kompletirana spojnica**

Ostavite spojnicu da se ohladi prije bilo kakvih mehaničkih naprezanja.

5

Molimo vas da sav otpad zbrinete u skladu s važećim normama za zaštitu okoliša.



Szerelés előtti feladatok

Ellenőrizd, hogy a felhasználandó készlet megfelelő-e a kábelhez.

Ellenőrizd, hogy a doboz címkéjének felirata egyezik-e a szerelési utasítással.

Az alkotóelemek és a szerelési lépések megváltozhattak mióta utoljára ilyen szerelést végeztél.

Gondosan olvasd át az utasítást és tartsd be annak előírásait.

Általános tanácsok

Lehetőleg propán-bután gázégőt használj.

A gázégőt csak jól szellőztethető helyen szabad használni.

Lágy, sárga hegyű, kék lánggal zsugoríts.

Kerüld a szúró kék lángot.

A lángot a zsugorítás irányába tartsd, hogy előmelegítsd az anyagot.

A zsugorítást mindig az előírt helyen kell kezdeni.

Folyamatosan mozgasd a lángot, nehogy megégesd az anyagot.

Tisztíts meg és zsírtalaníts minden olyan felületet, amelyre tömítőanyag kerül.

Tisztítószer használatakor kövesd a szer gyártójának előírásait.

Csak akkor haladj a zsugorítással tovább, ha az anyag körben, egyenletesen rázsugorodott az alsó részekre.

A csöveknek simán, gyűrődésmentesen, az alsó részeket érzékelhetően kell lezsugorodniuk.

Ez a szerelési utasítás a benne megnevezett termék helyes szerelésének módszerét írja le. A Tyco Electronics cégnak viszont nincs hatása a szerelés körülményeire, amelyek befolyásolhatják a szerelés kimenetelét. Mindig a szerelést végzők felelőssége annak a megállapítása, hogy a szerelés módszere megfelel-e az adott felhasználási terület igényeinek. A Tyco Electronics cégtől felelőssége csak a felhasznált termékekre vonatkozik "Általános eladási feltételek"-ben meghatározottakig terjed, semmi esetben sem vonatkozik a termék megfelelő vagy helytelen használatából eredő véletlenszerű, közvetlen vagy közvetett károkra.

A Raychem, a Tyco Electronics, valamint a TE embléma védett műkajelek.

Figyelem! A képek a 4-erű kábel szerelést mutatják be. Az 5-erű kábelt is hasonlóan kell szerelni.

A kábel előkészítése

Lapold át a kötendő kábeleket kb. 150 mm-en.

Jelöld kia referencia vonalat az átlapolás közepén.

Távolítsd el a burkolatot (lásd **A ábra**) az **1-es táblázat** méretei szerint.

Hozz az ereket az **A ábra** szerinti helyzetbe és vágd el azokat a referencia vonalnál.

Távolítsd el az érszigetelést $I = \text{hüvely hosszának fele}$ hosszúságban.

A hüvely maximális méreteit az **1-es táblázat** mutatja.




Table 1

Keresztmetszet (mm ²)	Burkolat megszabás	
	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Az összekötő szerelése

Told föl a burkoló csövet az egyik megtisztított kábelvégre.

Told föl az érszigetelő csöveget a hosszabb oldali erekre.

a) Szakadófejes csavaros hüvelyek:

Kösd az ereket a csavarok szakadásig történő húzásával.

b) Nem szakadófejes csavaros hüvelyek:



Húzd meg a csavarokat a következő nyomatékkal:

1-6 mm² esetén: 2,5 Nm

4-16 mm² esetén: 3 Nm

Helyezd a szigetelő csöveget a hüvelyekre szimmetrikusan és zsugorítsd le azokat középen kezdve, majd fokozatosan a végek felé haladva. A hüvelyek körülire részt a zsugorítást követően még melegítsd egy kicsit.

Árnyékolás nélküli kábelek esetén folytasd a szerelést a **4. ábrával**.



A. Huzalárnyékolású kábelek


Hagyd kihülni a szigetelő csöveket.

Nyomd össze az ereket amennyire lehet.

Sodord össze a földelő huzalokat egy köteggé, majd préseléssel vagy más egyenértékű módon kösd azokat össze.

Tekercselj egy réteg rézszövedéket feles átlapolással a teljes kötésre.

A3




B. Kábelek szalagárnyékolással

Hagyd kihülni a szigetelő csöveket.

Nyomd össze az ereket amennyire lehet.

Távolítsd el a külső burkolatot minden oldalon 30-30 mm-en.

B3



Tekercselj egy réteg rézszövedék szalagot a kötésre feles átlapolással. A szalagok felett 3-4 réteget tekercselj.


Kisebb keresztmetszetek esetén (35 mm²-ig)

Rögzítsd a szövedéket tekercsrugóval.

Nagyobb keresztmetszetekre (35 mm² felett)


Fektesd a kiegészítő földelő vezetőt a kötésre és a végeit az ábra szerint hajlítsd vissza a rugóra, majd a teljes rugó feltekercselésével rögzítsd azt.

B3a



Tisztítsd és zsírtalanítsd a burkolat végeit 150-150 mm-en. Helyezd a külső burkoló csövet szimmetrikusan a kötésre. Zsugorítsd le a csövet középen kezdve, majd fokozatosan haladj a végek felé.


4



Kész az összekötő.

Hagy a szerelvényt kihülni, mielőtt mechanikai igénybevétel érné.

5



A hulladékot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeld.



Prieš pradėdami dirbtį

Pasitinkinkite ar komplektas, kurį naudosite, tinka labeiliui.

Resistinės elikite, esančia ant dižės, bei montavimo instrukcijos antrašte.

Nepamirškite, kai kurie komponentai ar darbo eiga gali būti patobulinėti, nuo to laiko, kai montavote šį gaminį pastebintą kartą.

Dėmesingai perskaitykite ir laikykites montavimo instrukcijos nurodymų.

Bendri nurodymai

Naudokite propano (rekomenduojama) arba butano dujas.

Pasiūpinkite, kad dujinių degiklis būtų naudojamas tik gerai vėdinamoje aplinkoje.

Pareguliuokite degiklį, kad gautumėte švelnios smėlynos spalvos liepsnų su geltonu galiumu.

Vienkite aštros, pieštuko tipo smėlynos liepsnas.

Degiklį laikykite užkreiptą užsodinimo kryptimi: taip iš anksčio pažidysite medžiagą.

Visą laiką, jodinkite degiklį, kad nesudengintumėte gaminiu.

Nuvalykite ir nuriabininkite visas vietas, kurios lieisis su klipais.

Jei tam naudosite tirpiklį, laikykites tirpiklio gamintojo nurodymų.

Termosus traukinij vamzelėj pjaustykite iki aštros perlini, nepaliudant jokių nelygių, atskikišusių atitraukų.

Užsodinti vamzelėj pradėkite toje vietoje, kuri nurodyta montavimo instrukcijoje.

Prieš įsėdam i darbu įsitikinkite, kad vamzelis užsodintas tolygiai iš visų pusiai.

Užsodintas vamzelis turi būti lyges ir be raukšlių, kuri atskiai matytis vidinių komponentų kontūrai.

Šios montavimo darbu instrukcijos esanti informacija skirta montuojamoms, apmokytiems montuoti jėgos labeilių modelius. Informacijos iliustras - aprasyti teisingą šio gaminio montavimo būdą. Tačiau firma "Tyco Electronics" negali kontroliuoti visų aplinkos sąlygų, galinčių išlaikyti gaminio montavimą. Varotojas savo atsakomybę sprendžia apie montavimo būdo tinkamumą konkretiam sanci abejui.
Firmos "Tyco Electronics" papareigojimus apibaržia standartinės Tyco Electronics prekybos šiuo gaminiu sąlygas.
Firma "Tyco Electronics" neatsako už aštūnų linijų netiesioginę ar pasiekimų žala, kurį padaro šio gaminio naudujimas arba netinkomas paramodeljimas.

Raychem, TE logotipas ir Tyco Electronics yra prekių ženklai.

Dėmesio, žemiau esančiuose paveikslėliuose parodytas keturgyslio kabelio movos montavimas.

Penkiagyslio kabelio movos montuojamos analogiškai.

Kabelio paruošimas

Jungiamų kabelių galus užleiskite maždaug 150 mm.


Persidengiančių kabelių galų viduryje pažymėkite atskaitos liniją (žiūr. pav.).

Pagal 1 lentelę pateiktus matmenis nuimkite kabelio išorinį apvalkalą.

Išlankstykite gyslas, kaip tai parodyta paveikslėlyje, ir nupjaukite jas ties atskaitos linija.

Nuo visų gyslų galų nuimkite izoliaciją pagal I matmenį, kur I = pusė sujungiklio ilgio.

Prieš jungdami gyslas, 1 lentelėje pasitirkinkite maksimalius leistinus sujungiklio matmenis.



1 lentelė

Gyslos skerspjūvis

Matmenys išorinio apvalkalo nuėmimui

	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Jungiamosios movos užbaigimas

Ant vieno nuvalyto kabelio galo užmaukite išorinį termosusitraukiantį vamzdį.

Ant ilgesnių gyslų galų užmaukite po mažą izoliacinį vamzdelį.

a) Jei naudojami varžtiniai sujungikliai su savaimė nulūžtančiomis galvutėmis:

sujunkite gyslų laidininkus sukdami sujungiklio varžtus tol, kol nuluš jų galvutės.

b) Jei naudojami varžtiniai sujungikliai su kitokiais varžtais:

sujunkite gyslų laidininkus sukdami sujungiklio varžtus (2,5 Nm momentu mažiemis varžtams, 3 Nm - dideliems varžtams).



Nuvalykite ir nuriebinkite izoliaciją.

Izoliacinius vamzdelius simetriškai užmaukite ant sujungiklių.

Užsodinkite vamzdelius pradēdami nuo centro ir judēdami link abiejų galų.

Tarp sujungiklių esančią sritį papildomai pašildykite.

Kabeliams be juostinio šarvo toliau darbus tėskite nuo 4 šios instrukcijos punkto.



A. Kabeliams su koncentrine neutrale.


Leiskite izoliaciniams vamzdeliams ataušti.

Suspauskite gyslas, kiek tai yra įmanoma.

Ekrano vielas laisvai susukite - taip suformuosite įžeminimo laidininką. Sujunkite abieju kabelių įžeminimo laidininkus presuodami, lituodami ar bet kokiui kitu ekvivalentiniu būdu.

Ant viso movos paviršiaus užvyniokite vieną varinio tinklelio sluoksnį. Vyniokite su 50% užleidimu.

A3


**B. Kabeliams su juostiniu šarvu arba juostiniu ekrano.**

Leiskite izoliaciniams vamzdeliams ataušti.

Suspauskite gyslas, kiek tai yra įmanoma.

Nuo abiejų kabelių galų nuimkite po 30 mm išorinio apvalkalo.

B3



Ant viso movos paviršiaus užvyniokite vieną varinio tinklelio sluoksnį. Vyniokite su 50% užleidimu.


Skerspjūviams iki 35 mm²:

varinį tinklelį kontaktinėmis spryuko klēmis pritvirtinkite prie juostinio šarvo.

Skerspjūviams virš 35 mm²:

ant movos paviršiaus uždėkite įžeminimo laidininką, o jo galus kartu su varinio tinklelio galais kontaktinėmis spryuko klēmis pritvirtinkite prie juostinio šarvo.


B3a



Nuvalykite ir nuriebinkite maždaug 150 mm ilgio kabelių išorinių apvalkalų galus iš abiejų movos pusiu.


Ant movos simetriškai užmaukite išorinj termosusitraukiantj vamzdj ir užsodinkite jį pradėdami nuo centro bei judėdami link abiejų galų.

4

**Mova baigta.**

Leiskite movai ataušti prieš veikdami ją bet kokiais mechaniniais veiksniu.

5



Prašome surinkti visas po montavimo likusias šiukšles pagal aplinkosaugos taisykles.



Przed rozpoczęciem montażu należy:

Upewnić się, czy przygotowany zestaw jest połączony do typu i wymiarów montowanych kabli.

Sprawdzić zgodność oznaczenia zestawu z tytułem instrukcji montażu.

Przeczytać uważnie instrukcję.

Uwaga:

Skład zestawu lub czynności montażowe mogą zostać zmodyfikowane w stosunku do poprzednio stosowanej wersji.

Wymyślne ogólne:

Należy przestrzegać kolejności czynności wymienionych w instrukcji montażu.

Należy używać palnika na propan (zalecany) lub butan.

Jeżeli praca palnikiem wykonywana jest w pomieszczeniach, to muszą one posiadać odpowiednią wentylację.

Prawidłowo wyregulowany palnik powinien wybarierać łagodny, niebieski płomień z żółtym wieczkiem. Należy unikać niebieskiego, stażowego płomienia.

Konieczną palnicą należy utrzymywać w blasku odkurzania, co umożliwia usiegne podgrzanie elementu.

Płomień należy pozamieszować jednostajnie po powierzchni odkurzanego elementu, co eliminuje ryzyko lokalnego przegrzania.

Wszystkie elementy, które będą stykały się z klejami i szczelinami należy oczyścić i odhubić rozpuszczalnikiem nie zawierającym fluoru.

Należy przestrzegać zaleceń producenta stosowanego rozpuszczalnika.

Rury należy obracać prostopadle do osi, nie pozostawiając postrzępionych krawędzi.

Obezar poczynionego odkurzania powinien być zgodny ze wskazanym w instrukcji montażu.

Przed kontynuowaniem odkurzania osiowego należy zapewnić prawidłowy skutek niskodowy.

Po odkurzeniu rury powinny być gładkie, nie pomarszczone, z wyraźnymi odciskami elementów, na których zostały odkurzone.

Klauzula odpowiedzialności:

W niniejszej instrukcji montażu zamieszczono informacje, które określają sposób prawidłowego montażu wyrobu. Montaż musi być wykonywany przez montażów postępujących odpowiednie spakowania. Należy jednak zawsze pamiętać, że wszelkie niniejsze, które mają wpływ na montaż wyrobu, powinny pozwalać poza zasadami kontaktu firmy Tyco Electronics.

W związku z tym odpowiedzialność za skutek sposobu montażu, odpowiadającego dla wszystkich niniejszych ponosi użytkownik.

Firma Tyco Electronics zobowiązana jest spełnić wyłożone normy Wskaźników Sprzedaży (General Terms and Conditions) dla niniejszego wyrobu. Natomiast nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za inne przypadkowe, pośrednie lub wynikłe szkody spowodowane użytkownikiem lub nieprawidłowym zastosowaniem niniejszych wyrobov.

Raychem, TE Logo i Tyco Electronics są znakami handlowymi.

Uwaga! Poniższe rysunki pokazują montaż mufy tylko do kabla 4-żyłowego. Mufy do kabli 5-żyłowych powinny być instalowane podobnie.

Przygotowanie kabli


Kable do połączenia ułożyć kable z zakładką około 150 mm.

Oznaczyć linię podziału (w środku zakładki).

Usunąć powłokę zewnętrzną i wypełnienia (patrz rysunek A) zgodnie z wymiarami podanymi w Tablicy 1.

Ukształtować żyły tak, jak pokazano na rysunku A i uciąć je na linii podziału.

Usunąć izolację z żył na długości $I = \text{połowa} \text{ d}ł\text{ugości złączki}$.



Tablica 1

Przekrój żyły (mm ²)	Długość usuwanej powłoki	
	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Montaż mufy

Nasunąć rurę osłonową na oczyszczony koniec kabla.

Nasunąć rury izolacyjne na dłuższe odcinki żył.

a) Połączenie żył za pomocą złączek śrubowych ze zrywalnymi łącznikami śrub:

Połączyć żyły kabli poprzez dokręcenie śrub złączki aż do momentu, kiedy łączniki śrub ulegną zerwaniu.

b) Połączenie żył za pomocą złączek śrubowych z innymi rodzajami śrub:

Połączyć żyły kabli poprzez dokręcenie śrub złączki (2.5 Nm dla małych śrub, 3 Nm dla dużych śrub).



Oczyścić i odłuścić złączki oraz izolację kabli.

Umieścić rury izolacyjne centralnie na złączkach.

Obkurczyć rury rozpoczętając od środka i kontynuując w kierunku ich końców.

Podgrzać obszar pomiędzy zaizolowanymi złączkami.

W przypadku kabli nieopancerzonych kontynuować dalszy montaż zgodnie z punktem 4.




A. Kable z żyłą powrotną z drutów

Zaczekać aż rury izolacyjne ostygnią.
 Zbliżyć żyły maksymalnie do siebie.
 Skręcić luźno druty żyły powrotnej formując z nich przewody powrotnie. Połączyć przewody powrotnie przez prasowanie, lutowanie lub za pomocą innej poprawnej i akceptowanej metody.

Owinąć złącze jedną warstwą plecionki miedzianej z zakładeką 50%.


A3



B. Kable z pancerzem z taśmą lub z żyłą powrotną z taśmą

Zaczekać aż rury izolacyjne ostygnią.
 Zbliżyć żyły maksymalnie do siebie.
 Usunąć taśmy pancerna lub żyły powrotną obcinając je w odległości 30 mm od krawędzi powłok kabli.

B3



Owinąć złącze jedną warstwą plecionki miedzianej z zakładeką 50%.


Dla żył roboczych o przekroju do 35 mm^2

Przymocować plecionkę miedzianą do blach pancerza za pomocą sprężyn płaskich.

Dla żył roboczych o przekroju większym niż 35 mm^2

Ułożyć przewód uziemiający na plecionce miedzianej.
 Przymocować końce przewodu wraz z plecionką miedzianą do blach pancerza za pomocą sprężyn płaskich (patrz rys. B3a).


B3a



Oczyścić i odtłuścić powłoki zewnętrzne kabli na długości około 150 mm.

Umieścić rurę osłonową centralnie na złączu i obkurczyć ją rozpoczynając od środka i kontynuując w kierunku jej końców.


4



Montaż mufy został zakończony.

Mufa powinna ostygnąć przed poddaniem jej naprężeniu mechanicznemu.

5



Opakowania i inne odpadki usunąć
 przestrzegając lokalnych przepisów.



Pre početka rada

Uverite da li garnitura koju želite da upotrebite odgovara Vašem kabinetu.

Preporučujemo da pročitate napomene na kompletu i neslov na uputstvu za montažu.

Moguće je da su pojedine komponente ili postupci potrežani od Vaše prethodne montaže ovog proizvoda.

Pozivamo da čitate i pratite redosled postupaka ovog uputstva za montažu.

Opštite preporuke

Upotrebljavanje gorionika sa propane (preporučuje se) ili butan gasom.

Pri upotrebi gorionika provjeriti da li je prostor dovoljno provedren.

Podesite gorionik tako da dajete nekako plavi plamen sa žutim vrhom.

Tretirajte izbegavajući oistar plavi plamen, sličan otovci.

Držite gorionik usmeren u pravcu skupljanja kako biste predgrevali materijal.

Pomerajte plamen ravnomerno kako bi se izbeglo pregrijavanje materijala.

Očistite i obnovite sve delove koji će doći u dodir sa lepkom.

Ako upotrebljavate sredstvo za obezbeđivanje (razvrać), pratite uputstvo proizvođača.

Cev treba iseci ravno, uštinsko nožem, bez izređenih ivica.

Počnite sa skupljanjem cevi na mestu preporučenom u uputstvu.

Provjeriti da li se cev svuda usmestila podjednako skuplja, pre nastavlja postupak skupljanja duž kabla.

Skupljene cevi moraju biti gлатke i bez razvora, sa jasno oznacenim krajevima i unutrašnjim komponentama.

Svi podaci dati u ovom uputstvu za montažu služe za primenu samo od strane montažera obučenih za montažu u oblasti energetike i imaju za cilj da opisuju pravilan postupak ugradnje ovog proizvoda. Međutim, Tyco Electronics nema nikakvu kontrolu nad lokalnim uslovima koji bi mogli da uticu na ugradnju proizvoda. Odgovornost je na bračnjem licenciranu da sam odrediti potrebnost montaže u navedenim lokalnim uslovima. Obaveze firmi Tyco Electronics su date u Opšlim uslovima prodaje tako da firma Tyco Electronics nije ni u kom slučaju odgovorna za bilo kakve štete, slusajne, posredne ili neposredne a koje bi nastale prilikom upotrebe ili pogresne upotrebe proizvoda.
Raychem, TE Logo i Tyco Electronics su zaštitni znaci.

Priprema kabla

Preklopiti kablove u dužini od oko 150 mm.

Označiti referentnu liniju (sredina preklopa).

Skinuti spoljni omotač (videti crtež A) na dimenzije date u Tabeli 1.

Razdvojiti i postaviti žile kao što je prikazano na crtežu A i iseći ih na mestu obeležene referentne linije.

Skinuti izolaciju sa svih žila na dimenziju $l =$ polovina dužine čaure.

Pre montaže, pogledati maksimalne dimenzije čaura u Tabeli 1.




Tabela 1

Presek provodnika (mm ²)	Isečeni deo spoljnog omotača	
	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Kompletiranje spojnice

Navući spoljnu cev preko jednog očišćenog kraja kabla.

Navući izolacione cevi preko krajeva dužih žila.

a) Čaura sa zavrtnjima sa otkidanjem glave:

spojiti provodnike pričvršćivanjem zavrtnja sve dok se glave istih ne otkinu.

b) Čaura sa zavrtnjima sa drugim tipovima zavrtnja:

spojiti provodnike pričvršćivanjem zavrtnja (2.5 Nm za male zavrtnje, 3 Nm za velike zavrtnje).



Očistiti i obezmastiti izolaciju.

Postaviti izolacione cevi simetrično preko čaura.

Skupiti ih na mesto počev od sredine idući ka krajevima.

Zatim zagrevati prostor izmedju čaura.

Za kablove bez armature od traka nastaviti sa postupkom montaže br. 4.




A. Kablovi sa el. zaštitom od žice

Pustiti da se ohlade izolacione cevi.

Približiti žile što je moguće više.


Labavo uvrnuti žice el. zaštite jednu sa drugom tako da se dobije provodnik za uzemljenje. Presovanjem, lemljenjem ili nekim drugim odgovarajućim načinom spojiti provodnik za uzemljenje.

Omotati sloj bakarne mrežice sa 50% preklopa oko celog područja spojnice.

A3**B. Kablovi sa armaturom od traka ili poluprovodnim slojem od traka**

Pustiti da se izolaciona cev ohladil. Približiti žile što je moguće više.

Skinuti 30 mm spoljnog omotača na obe strane spojnice.

B3


Omotati sloj bakarne mrežice sa 50% preklopa oko celog područja spojnice.

Za preseke kablova do 35 mm^2

Pričvrstiti bakarnu mrežicu na armaturu od traka kontaktnim oprugama.


Za preseke kablova veće od 35 mm^2

Položiti priključak za uzemljenje (pletenica) preko spojnice i pričvrstiti ga preko krajeva bakarne mrežice na armaturu od traka, pomoću kontaktnih opruga kao što je prikazano na slici.

B3a

Očistiti i obezmastiti krajeve spoljnog omotača u dužini od cca 150 mm.

Postaviti spoljnju zaštitnu cev simetrično preko spojnice i skupiti je počev od sredine spojnice idući prema krajevima.

4**Kompletirana spojница.**

Ostaviti spojnicu da se ohladi pre bilo kakvog mehaničkog opterećenja.

5

Po završetku radova, sav neiskorišćeni i otpadni materijal ukloniti prema važećim propisima o zaštiti okoline.



До начала работы

Проверьте, что набор материалов, который Вы собираетесь использовать, соответствует кабелю.

Сверьте содержание этикетки набора с названием монтажной инструкции.

Не исключено, что компоненты и рабочие операции подверглись усовершенствованию с тех пор, как Вы в последний раз монтировали данные изделия.

Внимательно прочтите и следуйте последовательности операций, как указано в монтажной инструкции.

Общие положения

Применяйте пропановую (предпочтительнее) или бутановую газовую горелку.

Настройте горелку так, чтобы получить мягкое синее пламя с желтым языком. Следует избегать острого синего пламени.

Направляйте горелку в сторону усадки для того, чтобы предварительно нагреть усаживаемый материал.

Постоянно перемещайте пламя во избежании пережога материала.

Очищайте и обезжиривайте все поверхности, которые будут контактировать с kleem.

Для обезжиривания пользуйтесь «Уайт-спиритом», бензином Б-70 или салфетками, пропитанными изопропиловым спиртом.

Трубы следует обрезать острым ножом, оставляя при этом ровные гладкие кромки без заусенцев.

Усадку трубы начинайте таким образом, как это рекомендовано в инструкции.

Усаживая трубку, обеспечивайте равномерную усадку ее по всей окружности по мере продвижения вдоль кабеля.

После усадки поверхность трубок должна быть гладкой и без морщин, а профиль внутренних компонентов четко просматриваться.

Информация, содержащаяся в монтажных инструкциях, предназначена для описания правильного метода монтажа изделия. Однако, фирма Райхем не может контролировать рабочие условия, которые могут повлиять на установку изделия.

За соответствие метода монтажа рабочим условиям установки Заказчика ответственность несет Заказчик. Обязательства (гарантии), которые принимает на себя фирма Райхем, содержатся в Стандартных условиях продажи данного изделия и ни при каких обстоятельствах фирма Райхем не несет ответственность за любые повреждения— будь то случайные, косвенные или являющиеся следствием неправильного применения или обращения с изделиями.

Райхем является торговой маркой Тайко Электроникс Лтд.

Внимание! Рисунки приведены только для 4-х жильного кабеля. Муфты для 5-ти жильного кабеля монтируются аналогично.

Подготовка кабелей

Соединяемые кабели уложить с нахлестом в 150 мм. По середине нахлеста отметить опорную линию.

Удалить наружный покров кабелей по размерам, указанным в Таблице 1.

Развести и изогнуть жилы как показано на рисунке А. Обрезать жилы по опорной линии.

Удалить изоляцию жил на длине I, равной половине глубины соединителя.

Рисунок А




Таблица 1

Сечение (мм ²)	Размер	
	a (мм)	b (мм)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Завершение монтажа

Надвинуть герметизирующую трубку на один из соединяемых кабелей, предварительно зачистив его.

Надвинуть изолирующие трубы на жилы кабеля с большей длиной разделки.

a) Механический соединитель со срывной головкой болта:

Установить на жилах соединители и затянуть болты до срыва головок.



b) Механические соединители других типов:

Установить на жилах соединители и затянуть болты с усилием не менее 2,5-3 Нм.

Очистить и обезжирить поверхность соединителей и изоляцию жил.

Установить изолирующие трубы по центру соединителей и одновременно усадить их горелкой работая от середины в направлении краев трубок. Дополнительно прогреть трубы в области между соединителями.

Для кабелей без брони или концентрической нейтрали продолжить монтаж с рисунка 4.




A. Кабели с концентрической нейтралью

Дать остыть изолирующем трубкам. Свести жилы как можно ближе друг к другу.
Сплести проволоки нейтрали вместе и сформировать из них проводники.
Соединить между собой полученные проводники при помощи опрессовки, пайки или иным аналогичным способом.

Обернуть область соединения одним слоем медной сетки с 50% перекрытием.


A3



B. Кабели с ленточной броней (или ленточным экраном)

Дать остыть изолирующем трубкам. Свести жилы как можно ближе друг к другу.
Удалить с каждого из кабелей по 30 мм наружного покрова, как показано на рисунке.

B3



Обернуть область соединения одним слоем медной сетки с 50% перекрытием.


Для кабелей сечением менее 35 мм²

Зафиксировать роликовыми пружинами медную сетку на ступенях ленточной брони.

Для кабелей сечением более 35 мм²

Уложить вдоль области соединения проводник заземления и зафиксировать его роликовыми пружинами на ступенях ленточной брони, как это показано на рисунке.


B3а



Зачистить и обезжирить наружный покров соединяемых кабелей на длине 150 мм.

Установить герметизирующую трубку по центру соединения и усадить ее горелкой, работая от середины в направлении краев.


4



Муфта смонтирована.

Необходимо дать муфте остыть прежде, чем подвергать ее какому-либо механическому воздействию.

5



Просим Вас убрать мусор согласно правилам охраны окружающей среды.



Pred montážou

Preverte, či dodaná káblová súprava zodpovedá Vášmu káblu.

Porovnajte, či označenie súpravy súhlasi s označením montážneho návodu.

Od Vašej poslednej montáže tohto súboru mohlo dôjsť k vylepšeniu jednotlivých časti súboru, alebo k zmene montážneho návodu.

Pozorne čítajte a sledujte jednotlivé pracovné kroky v tomto montážnom návode.

Všeobecné pokyny

Používajte propánový (výhodnejšie), alebo propán - butánový plynový horák.

Zabezpečte, aby sa s horákom pracovalo vždy len v dobre vetranom prostredí.

Nastavte horák tak, aby plameň bol mäkko modrý so žltou špičkou.

Modrý, ostrý plameň je nepriprustný.

Plameň orientujte do smeru zmrašťovania, aby sa zmrašťovaný materiál predhrieval.

Rovnomerne pohybujte horákom tak, aby nedošlo k popáleniu materiálu.

Všetky miesta, ktoré prídu do styku s lepidlom, dôkladne očistite a odmastite.

Pri použití čistiacich a odmašťovacích prípravkov riadte sa pokynmi ich výrobcu.

Zmrašťovacie hadice sa smú rezať len ostrým nožom, ktorý nezanecháva vrúbkované okraje.

Hadice začínajte zmrašťovať v mieste predpísanom v montážnom návode.

Skôr ako pokračujete v zmrašťovaní hadice pozdĺž kábla, presvedčte sa, či je hadica po celom obvode hladko a upline zmraštená.

Po zmrašení musí byť celý povrch hadice hladký, bez záhybov a hadica musí pevne priliehať k vnútorným časťiam.

Podľa údajov v tomto montážnom návode sme pracovali len pracovník oprávnený vykonávať montáž silnoproudových zariadení a je vyškolený ako správne postupovať podľa montážneho návodu pre tento výrobok. Tyco Electronics nemôže poznáť všetky miestne podmienky, ktoré môžu ovplyvniť montáž a preto užívateľ je sám zodpovedný za stanovenie najvhodnejšieho spôsobu montáže v daných miestnych podmienkach. Záväzky firmy Tyco Electronics sú dané štandardnými podmienkami predaja firmy Tyco Electronics pre tento výrobok. V žiadnom prípade nie je firma Tyco Electronics zodpovedná za náhodné, priame či nepriame nasledné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym použitím alebo zneužitím výrobku. Raychem, TE logo a Tyco Electronics sú ochrannými známkami.

POZOR! Obrázky v návode znázorňujú montáž 4-žilových spojok. Pre 5-žilové spojky platí podobný postup.

Príprava kábla

Spojované káble navzájom prekryte o cca. 150 mm.


Vyznačte si stredovú čiaru (v strede prekrycia kálov).

Plášť kábla odstráňte podľa obrázku A v rozmeroch uvedených v **Tabuľke 1**.

Vytvarujte žily tak, ako je uvedené na obrázku A a v mieste stredovej čiary odrežte.

Z konca žil odstráňte izoláciu v dĺžke **I = polovica dĺžky spojovača**.

Pred montážou podľa **Tabuľky 1** skontrolujte maximálne rozmery spojovača.



Tabuľka 1

Prierez jadra (mm ²)	Odstrániť plášť	
	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Kompletácia spojky

Vonkajšiu hadicu nasuňte na niektorý koniec očistených kálov.

Izolačné hadice nasuňte na konce dlhších žil.

a) Mechanické spojovače s odtrhovacou hlavou skrutky:
Spojte jadrá kábla utáhovaním skrutiek spojovača až do odtrhnutia ich hláv.



b) Mechanické spojovače s iným typom skrutiek:
Spojte jadrá káblov utáhovaním skrutiek spojovačov (malé skrutky 2.5 Nm, veľké skrutky 3 Nm).

Očistite a odmastite izoláciu.

Izolačné hadice umiestnite centricky nad spojovače.


Hadice zmrašťte. Zmrašťovať hadice začnite v ich strede a pokračujte k ich koncom. Dodatočne prehrejte priestor medzi spojovačmi.

Pri montáži spojky na káble s páskovým pancierom pokračujte krokom 4.




A. Káble s koncentrickým neutrálom

Nechajte vychladnúť zmraštené izolačné hadice. Žily stlačte čo najviacej k sebe. Na oboch stranach drôty tienenia stočte do tvaru uzemňovacieho vodiča. Konce uzemňovacích vodičov spojte lisovaním, spájkovaním, alebo iným rovnoceným spôsobom. Celú spojku oviňte s 50% prekrytím jednou vrstvou medenej sieťky.

A3**B. Káble s páskovým pancierom alebo páskovým tieniením**

Nechalte vychladnúť zmraštené izolačné hadice. Žily stlačte čo najviacej k sebe. Na oboch koncoch spojky odstráňte plášť kábla v dĺžke 30 mm.

B3

Celú spojku oviňte s 50% prekrytím jednou vrstvou medenej sieťky.




Pre prierezy jadra do 35 mm²

Medenú sieťku k páskovému pancieru pripojte pomocou kruhových pier.

Pre prierezy jadra nad 35 mm²

Uzemňovací vodič uložte na spojku a jeho konce spolu s medenou sieťkou pripojte k páskovému pancieru pomocou kruhových pier.

V dĺžke cca. 150 mm očistite a odmastite konce kálov. Vonkajšiu hadicu centricky premiestnite nad spojku a zmraštite. Hadicu začnite zmrašťovať v jej strede a v zmrašťovaní pokračujte postupne k jej koncom.

B3a**4****5****Montáž spojky je ukončená.**

Pred akýmkoľvek mechanickým namáhaním spojky musí byť spojka vychladnutá.

Prosím, odstráňte všetky odpadové materiály v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.



Enne tööga alustamist

Kontrolli, et kas muhvikomplekt sobib kasutatavatele kaablitele.

Võrdle pakendi peal olevat silti ja paigaldusjuhendi tiitellehte.

Ei ole välisstatud, et komponente või töövõtteid on täiendatud peale Teie viimast sellelaadse komplekti paigaldamist.

Enne komplekti kasutuselevõttu loe juhend põhjalikult läbi ja jälgvi tööoperatsioonide järjekorda.

Üldised nõuded

Kasuta propaani (soovitav) või butaangaasi leeki.

Veendu, et leegi kasutamine toimuks hästi ventileeritud keskkonnas.

Reguleeri pöletit nii, et oleks pehme sinine kollase tipuga leek.

Ei tohiks olla teravatipuline sinine leek.

Hoia leeki kahandatava osa suunas (materjali eelsoojendamine).

Hoia leeki soojendatava materjali suunas pidevas liikumises, et vältida materjali ülekuumutamist.

Puhasta kõik pinnad, mis kaetakse liimikihiga.

Kui kasutad puhastusvahendit, siis jälgvi valmistaja nõudeid sellega töötamisel.

Termokahanevaid torusid tuleb lõigata terava noaga selliselt, et lõigatavale pinnale ei jäeks teravaid servasid.

Torude kahandamist tuleb alustada montaažihendis näidatud kohast.

Kontrolli, et toru oleks kahanenud ühtlaselt kogu ümbermõõdu ulatuses, enne kui jätkad kahandamist piki kaablit.

Täielikult kahanenud toru peab olema sile ja ilma kortsudeta. Sisemist komponentide profiilid peavad olema selgelt äratuntavad.

Informatsioon, mis sisaldub selles paigaldusjuhendis on mõeldud ainult paigaldajatele, kes on saanud kaablimontööri väljaõppe ja on kompetentne seda toodet õigesti paigaldama. Siiski Tyco Electronics ei reguleeri kohapealseid vällistingimusi, mis võivad mõjutada antud toote paigaldamist.

Seega vastutab kasutaja paigaldusmeetodi kindlaks määramise eest antud paigalduskeskkonnas. Tyco Electronics kohustused antud tootele on toodud Tyco Electronics standardsetes müügittingimustes. Tyco Electronics ei vastuta juhuslike, kaudsete või järelduvate kahjude eest, mis tulenevad antud toote kasutamisest või väärkasutamisest.

Raychem, TE logo ja Tyco Electronics on registreeritud kaubamärgid.

Tähelepanu! Järgnevad pildid kirjeldavad ainult 4-soonelise jätkumuhvi paigaldust.

5-sooneline jätkumuhv tuleb paigaldada samalaadselt.

Kaabli ettevalmistus


Lase ühendatavatel kaablitel umbes 150 mm ulatuses kattuda.

Tähista viitejoon nagu on toodud joonisel (kattumispiirkonna keskelt).

Eemalda kaabli väliskest (vt. joonis) kuni **tabelis 1** toodud mõõduni.

Painuta sooned nagu on näidatud joonisel ja lõika need lühemaks vastavalt viitejoonele.

Eemalda isolatsioon kõikidel soontelt kuni mõõduni: I = pool jätkuklemmi pikkust.



Tabel 1

Ristlöige

Väliskesta eemaldus

(mm ²)	a (mm)	b (mm)
1 - 6	100	40
4 - 16	110	50
10 - 35	170	80
25 - 70	230	120
70 - 120	260	150
150 - 240	330	180

Jätkumuhvi valmistamine

Aseta välimine toru ühele puhastatud kaablikele.

Aseta sisemised torud pikematele kaablioonteile.

a) Murduvate poldipeadeaga mehaanilised klemmid:

Ühenda sooned keerates jätkuklemmi polte senikaua kuni poldipead murduvad otsast ära.

b) Mehaanilised klemmid teistsuguste poltidega:

Ühenda sooned keerates jätkuklemmi polte (2,5 Nm väikeste poltide puhul, 3 Nm suure poltide puhul).

Puhasta isolatsioon ja jätkuklemmid mustusest ja rasvast.

Aseta sisemised torud jätkuklemmidele (keskel asetsevalt).



Alusta kahandamist keskelt, liikudes edasi toru otste suunas.

Kuumuta torusid ka klemmide vahelises piirkonnas.

Lase kahandatud torudel jahtuda.

Suru sooned võimalikult üksteise lähedale.


Soomustamata kaabli korral jätkä pildil 4.




A. Kontsentrilise neutraaliga kaablid

Keera lahtised ekraanitraadid kokku ühtseks juhtmeks.
Ühenda need juhtmed omavahel pressimise, jootmise või
mõne muu samaväärse meetodi abil.

Mähi vaskvõrk 50% kattuvusega ümber kogu muhvi.

A3**B. Lintsoomusega soomustatud kaablid**

Eemalda väliskest mölemalt poolt muhvi 30 mm ulatuses.

B3


Mähi üks kiht vaskvõrku 50% kattuvusega ümber kogu muhvi.

Kaablid ristlöikega kuni 35 mm²:

Kinnita vaskvõrk kahe kontaktvedru abil lintsoomuse külge.



Kaablid ristlöikega üle 35 mm²:

Paigalda maanduspunutis üle muhvi ja kinnita selle otsad koos vaskvõrguga kontaktvedrude abil lintsoomuse külge.

B3a

Puhasta kaabli väliskesta otsad umbes 150 mm ulatuses mustusest ja rasvast.

Paigalda välimine termokahanev toru muhvi peale (keskele) ja kahanda see kokku. Alusta kahandamist toru keskelt ja liigu edasi otste suunas.

4**5****Jätkumuhev on valmis.**

Enne mehaaniliselt mõjutamist laske jätkumuhvil maha jahtuda.

Palun likvideeri kõik ülejäägid vastavalt keskkonnanoüetele.

