

Üldnõuded

Raychemi sõrmikud tarnitakse laialivenitatud kujul. Kui seda kuumutada üle 125 °C, kahaneb sõrmik oma algmõõtmetesse tagasi, kohandudes pinnaga, mida see katab.

Kasuta propaani-(soovitav) või butaangaasi leeki.


Reguleeri põleti nii, et oleks pehme sinine kollase tipuga leek. Välti teravatipulist sinist leeki.

Hoia leeki sihtides seda kahanemise suunas, et vältida materjali ülekuumutamist.


Hoia leeki pidevas liikumises, et vältida materjali kõrvetamist.

Puhasta liimkihiga kaetavad kaabli ja selle osad mustusest ja rasvast.


Sõrmiku paigaldamine



1 Tõmba sõrmik soontele ja lükka võimalikult sügavale harude vahele.



2 Kahandamist alusta sõrmiku keskelt ja seejärel liigu alumise otsa (kaabli väliskesta) poole. Viimases järjekorras kahanda sõrmede poolne ots. Number joonisel näitab kahandamise järjestust.



3 Paigaldus on valmis. Lase sõrmikul enne mehaaniliselt mõjutamist maha jahtuda.

Informatsioon, mis sisaldub selles paigaldusjuhendis on mõeldud ainult paigaldajale kes on saanud kaablimontööri väljaõppe ja on kompetentne seda tootet õigesti paigaldama. Siiski Tyco Electronics ei reguleeri kohapealseid välistingimusi, mis võivad mõjutada antud toote paigaldamist. Seega vastutab kasutaja paigaldusmeetodi sobivuse kindlaks määramise eest antud paigalduskeskkonnas. Tyco Electronics kohustused antud tootele on toodud Tyco Electronics standardsetes müügitingimustes. Tyco Electronics ei vastuta juhuslike, kaudsete või järelduvate kahjude eest, mis tulenevad antud toote kasutamisest või väärkasutamisest. Raychem on Tyco International kaubamärk.

Palun paiguta kõik ülearune vastavalt keskkonnanõuetele.



C-INTRADE OÜ

Vabaduse pst. 162-6,
 10917 Tallinn / EESTI
 tel.: (+372) 6778 673
 mob.: (+372) 50 14 813
 faks: (+372) 6778 674
 e-mail: a.kuusik@online.ee

Tyco Electronics Raychem GmbH Energy Division

Haidgraben 6
 D-85521 Ottobrunn
 Munich, Germany
 Tel. (089) 6089-0
 Fax (089) 6096345